

1	DESCRIÇÃO DO BEM	KIT REPARO BOMBA D'ÁGUA
2	MARCA	RAISMAN
3	MODELO	DIVERSAS APLICAÇÕES
4	FABRICANTE	OMAX INDUSTRIAL CO., LTD
5	PAÍS ORIGEM	TAIWAN
6	INFORMAÇÃO DETALHADA	KIT REPARO DA BOMBA D'ÁGUA, É UM CONJUNTO DE PEÇAS DESTINADO A REPARAÇÃO DA BOMBA DE ÁGUA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DOS MOTORES DE POPA. SENDO ELE FORMADO PELO ROTOR, CARÇAÇA DE BOMBA, JUNTAS E PARAFUROS DE FIXAÇÃO. ESSE SISTEMA É RESPONSÁVEL PELA CIRCULAÇÃO DE DA ÁGUA NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO MOTOR. CADA CONJUNTO TEM GEOMETRIAS E TAMANHOS ESPECÍFICOS PARA CADA MODELO DE BOMBA QUE SE DESTINA.

7	FOTOS : DIVERSOS MODELOS
---	--------------------------



8	LISTA DE ITENS IMPORTADOS
---	---------------------------

IT	FORNECEDOR CÓDIGO	RAISMAN CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MODELO	NCM
1	63V-W0078-01-00	YA-56-015/F/1	KIT DE REPARO DA BOMBA D' AGUA SEM CARÇAÇA	YAMAHA 15-FMHS / F15-AMH / F15-AMH	8409.91.90
2	61N-W0078-11	YA-56-001	KIT REPARO BOMBA D'AGUA	YAMAHA 25 HP / 30 HP	8409.91.90
3	63D-W0078-01	YA-56-002	KIT REPARO BOMBA D'AGUA	YAMAHA 40VES - 40VETOL - 50HETO (MODELOS 3 CILINDROS)	8409.91.90
4	63V-W0078-01	YA-56-003	KIT REPARO BOMBA D'AGUA	YAMAHA 15 HP - F / G	8409.91.90
5	689-W0078-A6	YA-56-004	KIT REPARO BOMBA D'AGUA	YAMAHA 25 HP / 25D - 25DMS - 25DMHS	8409.91.90
6	66T-W0078-00	YA-56-005	KIT REPARO BOMBA D'AGUA	YAMAHA 40XMHS - 40XWS - 40AMHS - 40AWS	8409.91.90
7	679-W0078-A1	YA-56-006	KIT REPARO BOMBA D'AGUA	YAMAHA 40J - 40JES - 40JMHS - 40G - 40JWS (MODELOS COM CAPO QUADRADO)	8409.91.90
8	67F-W0078-00	YA-56-007	KIT REPARO BOMBA D'AGUA	YAMAHA 4 Tempos - F90 - BET	8409.91.90
9	682-W0078-A1	YA-56-008	KIT REPARO BOMBA D'AGUA	YAMAHA 15 hp - 15DS - 15DMS - 15DMHS	8409.91.90
10	68V-W0078-00	YA-56-009	KIT REPARO BOMBA D'AGUA	YAMAHA 4 Tempos - F115 - AET	8409.91.90
11	692-W0078-02	YA-56-010	KIT REPARO BOMBA D'AGUA	YAMAHA 2 TEMPOS TODOS MODELOS - 60FET-FETOL'2004 EM DIANTE / 85AET / 90AET	8409.91.90
12	6AH-W0078-00	YA-56-011	KIT REPARO BOMBA D'AGUA	YAMAHA 4 TEMPOS F20 - BMHS	8409.91.90
13	6G5-W0078-A1	YA-56-012	KIT REPARO BOMBA D'AGUA	YAMAHA 150/175/200/225 HP	8409.91.90
14	6H3-W0078-01	YA-56-013	KIT REPARO BOMBA D'AGUA	YAMAHA 60FET	8409.91.90
15	6N6-W0078-02	YA-56-014	KIT REPARO BOMBA D'AGUA	YAMAHA 115BETO / 115B / 115B-140B / 115 BET/ 115BETL / 115CETO	8409.91.90

ELABORADO: 01/08/22
REVISÃO: 00

RESPONSÁVEL	EVANDRO LUIZ MANICA		
CARGO	COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO ENG.MECÂNICO - CREA-RS193764	DATA	01/08/2022