

1	DESCRIÇÃO DO BEM	KIT REPARO PARA CARBURADOR
2	MARCA	RAISMAN
3	MODELO	DIVERSAS APLICAÇÕES
4	FABRICANTE	OMAX INDUSTRIAL CO., LTD
5	PAÍS ORIGEM	TAIWAN
6	INFORMAÇÃO DETALHADA	KITS DE REPAROS DE CARBURADOR UTILIZADOS PARA REPARAÇÃO DE CARBURADORES DE BÓIA, DE MOTORES DE POPA, A GASOLINA, DE 2 E 4 TEMPOS. COMPOSTO POR DIVERSOS COMPONENTES COMO: JUNTA DA CUBA, PARAFUSOS, BÓIA, AGULHA E VÁLVULA DA BÓIA, PARAFUSOS REGULAGENS, JUNTAS E ANEIS DE VEDAÇÃO.

7	FOTOS : DIVERSOS MODELOS
---	--------------------------



8	LISTA DE ITENS IMPORTADOS				
IT	CÓDIGO FORNECEDOR	RAISMAN CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MODELO	NCM
1	692-24411-00	YA-60-025/D/1	KIT DIAFRAGMA DA BOMBA DO CARBURADOR	YAMAHA 25HP-D A 85HP-A	8409.91.90
2	63V-W0093-00	YA-15-015/F/1	KIT DE REPARO P/ CARBURADOR	YAMAHA 15-FMHS	8409.91.90
3	61N-W0093-00	YA-15-63V/1	KIT DE REPARO P/ CARBURADOR	YAMAHA 25-VM /25 BM /30-GM /F15-AM-MERCURY	8409.91.90
4	6H2-W0093-10	YA-15-060/F/1	KIT DE REPARO P/ CARBURADOR S/ BÓIA	YAMAHA 60FET (KEIHIN)	8409.91.90
5	6H1-W0093-10	YA-15-085/A/1	KIT DE REPARO P/ CARBURADOR S/ BÓIA	YAMAHA 85AET/90AET	8409.91.90
6	6H4-W0093-01	YA-15-040/H/1	KIT REPARO CARBURADOR	YAMAHA E60H - E60HMD	8409.91.90
7	6H4-W0093-03	YA-15-050/M/1	KIT REPARO CARBURADOR	YAMAHA 40 HP 3 CIL. - 2T - 40HP VETO / VETOL /40VES - 50 HP 3 CIL. -	8409.91.90
8	393088	OM-60-015/1	KIT REPARO DA BOMBA DO CARBURADOR	OMC-EVINRUDE 15 HP	8409.91.90

ELABORADO: 01/08/22

REVISÃO: 00

RESPONSÁVEL	EVANDRO LUIZ MANICA		
CARGO	COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO ENG.MECÂNICO - CREA-RS191764	DATA	01/08/2022